

Заключение

о результатах обследования объекта социальной инфраструктуры (далее – ОСИ) на предмет его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Наименование ОСИ *СПб ГБУ «Комплексный центр социального населения Адмиралтейского района»*

Фактический адрес ОСИ *Рижский пр., д. 21, лит. А (наб. р. Фонтанки, д. 152).*

Здание является региональным объектом культурного наследия на основании решения Малого Совета Санкт-Петербургского горсовета от 07.09.1993 № 327.

Обследования ОСИ на предмет его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения проведено Комиссией в составе:

1. Член Общественной инспекции инвалидов *Любимцев А.А.*
2. Председатель местного отделения Санкт-Петербургской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов «Общественная организация ВОИ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» *Донях А.Г.*
3. Заместитель начальника отдела - начальник сектора организационной и контрольной работы отдела социальной защиты населения администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – администрация) *Смирнова Т.Г.*
4. Главный специалист сектора организационной и контрольной работы отдела социальной защиты населения администрации *Степанцова Т.В.*
5. Директор Санкт – Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района» *Дужак И.В.*

В присутствии представителя службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга *Коротича С.В.*, директора СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Адмиралтейского района» (далее – СПб ГБУ «КЦСОН») *Ивановой Л.М.*, заместителя директора СПб ГБУ «КЦСОН» *Богданова А.В.*

При проведении обследования Комиссия руководствовалась: Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации от 24.11.1995 « 181-ФЗ, Сводом Правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, Сводом правил по проектированию и строительству СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения».

№ п/п	Наименование структурно-функциональной зоны объекта	Наличие зоны, состояние доступности зоны на момент проведения обследования, фактические параметры	Рекомендации, примечания
1	2	3	4
1	Пути пешеходного движения	Ширина пешеходного пути соответствует нормативным требованиям. Пешеходный переход находится в 430 м от здания. Зона пешеходного перехода (пересечение Старо-Петергофского пр. и наб. р. Фонтанки) не доступна для инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. Завышение бордюрного камня.	Обратиться в уполномоченный орган по вопросу снижения высоты бордюрного камня в зоне пешеходного перехода.

2	Входной узел	<p>В здании 3 входа, 1 из которых оборудован средствами доступа.</p> <p>Навес отсутствует (установка не возможна, здание является региональным объектом культурного наследия).</p> <p>Установлен пандус с поручнями, кнопка вызова персонала.</p> <p>Расстояние между поручнями более 1 м.</p>	<p>Установить поручни пандуса в соответствии с нормативными требованиями (ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9-1,0 м; 2-ой поручень на высоте 0,7 м; завершающая часть поручня должна быть длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м).</p> <p>На входной двери по наб.р. Фонтанки, д.152 установить табличку «Инвалид» и указатель направления движения для инвалидов.</p>
3	Пути движения внутри здания	<p>Частично доступны.</p> <p>Коридоры и входы в зону обслуживания - доступны.</p> <p>Пассажирский лифт, размеры которого соответствуют нормативным требованиям. Кнопка экстренного вызова выведена на пульт охраны. Не оборудован кнопками для слабовидящих.</p> <p>Лестница (1-4 эт.) оборудована поручнями с одной стороны, краевые ступени лестничных маршей контрастным цветом не выделены.</p>	<p>Установить напротив выхода из лифта на высоте 1,5 м цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены. Аварийную кнопку вызова персонала обозначить желтым цветом.</p> <p>Оборудовать лестницу поручнями вдоль стены, нанести контрастные линии на краевые ступени лестничных маршей.</p>
4	Зона обслуживания	<p>Доступна.</p> <p>Комната в отделении временного проживания, предусмотренная для проживания инвалидов, частично доступна для инвалидов ОДА и не доступна для инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках.</p>	<p>Рассмотреть возможность изменения размеров туалета в комнате, предусмотренной для проживания инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках с целью увеличения площади комнаты.</p> <p>Оборудовать указанный туалет поручнями, установить смеситель (на момент проверки отсутствовал)</p>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>В здании не оборудован туалет для маломобильных групп населения общего пользования.</p>	<p>Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение в здании в</p>

			соответствии нормативными требованиями .
6	Автостоянка	Имеется 2 парковочных места для транспортных средств инвалидов на наб. р. Фонтанки, д. 152, напротив главного входа в здание. Отсутствует съезд с пешеходного тротуара на проезжую часть. Перепад высот превышает нормативные требования.	Обратиться в уполномоченный орган по вопросу снижения уровня бордюрного камня в зоне въезда на территорию Центра. Рассмотреть вопрос организации парковки транспортных средств инвалидов во дворе.

Члены Комиссии:

Любимцев А.А.

Донях А.Г.

Смирнова Т.Г.

Степанцова Т.В.

Дужак И.В.